

印刷必須領域

※透明カードの場合

印字機がカードをカードとして認識できずうまくエンボス加工ができない場合があります

印字機のセンサーがカードを認識するためには■で示した

いずれかの領域（センサーが当たる位置）に印刷をして完全に不透明にする必要があります

